

Do not install Windows 10 v07.34

Приветствие Expert Документация Измерения Отчеты VF7UA9HZC45236410

ESP81 ЧТЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Общее тестирование
Распечатать

- + U1219 Ошибка автоматическая активизация стояночного тормоза с электроприводом (СТЭ)
- + U1208 Дефект связи с компьютером управления двигателем или с компьютером тяговой электрической цепи
- + U1305 Ошибка отсутствия связи с датчиком угла поворота рулевого колеса: не характеризуется
- + U1318 Отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком
- + U2000 Ошибка приема сообщения о состоянии основного "пробуждения"
- + U1319 Ошибка автоматическая активизация стояночного тормоза с электроприводом (СТЭ)

VehicleBSABRASHI(ESP01165_ESP01_lecture_des_defaults.s : 1254_02)

18:07 13.06.2015