
PSF1
R7
R6
F11
+12V
MC10
MC46
MC46A
MC50
MC52P /MC52R
8045
8050
0004
8080
8033
8028
8024
8020
8007
1320
8063
8064
8070
8071
8006
M000
BB00
ESP
70--
78--
64--