Пользователь:
Автомобиль : C3 /C3 A51
Номер VIN: VF7SC8FR0AA508048

Дата печати : 8 Июль 2016 г. 13:34:31
Начало сеанса работы с автомобилем : 08/07/2016 - 12:57
Версия диагностического прибора : 07.57

BSM Климатическая установка

Expert /Глобальный тест /Узел 2 /Измерение стандартных параметров /Климатическая установка

Vehicle \A51 \BSM \BSM \A51_BSM_mesures_parametres_standard.s : 1269_01

Название	Значение	Единица	Помощь
Управление компрессором кондиционера	Не активный		Сервисный модуль двигателя активизирует компрессор системы кондиционирования
Управление на выходе разрешения включения компрессора	Не активный		Сервисный модуль двигателя корректирует команду активизации системы кондиционирования
Дополнительный обогрев с помощью сопротивлений	Нет управления		Сервисный модуль двигателя управляет функционированием системы дополнительного обогрева при помощи сопротивлений
Управление вентилятором кондиционера по сети CAN	100	%	При работающем двигателе : блок BSM подает необходимое питание на электровентилятор кондиционера компьютер кондиционера управляет скоростью электровентилятора при 0% электровентилятор кондиционера отключен При 100% электровентилятор кондиционера работает на максимальной скорости. Данное измерение параметра работает только при климат-контроле.

Помощь