

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0944 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ИЛИ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМSTT

МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ИЛИ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМSTT

Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением	
Код ошибки	P0944
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Дефект: аккумулятор давления масла разряжен : Не характеризуется
Описание диагностики	Разрядка гидроаккумулятора
Условия возникновения кода ошибки	Должны выполняться следующие условия - Сцепление замкнуто - Отсутствие переключения передач
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	Работа гидравлического насоса Правильное напряжение питания составляет от 8 В до 16 В (Клемма 3 28-клеммного разъема)
Условия исчезновения кодов неисправности	Выключение и включение зажигания
Аварийные режимы при наличии неисправности	Включение нейтрали и преждевременное включение сцепления (при работающем двигателе - Включенная передача - Сцепление разомкнуто)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	-
Основные возможные претензии клиентов	Недостаток мощности
	Утечки
Подозрительные зоны	Электродвигатель
	Блок электронасоса
	Уровень рабочей жидкости в резервуаре коробки передач
	Аккумулятор
	Датчик давления
	Течь/пережатие гидравлического трубопровода
	Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением

(*) : В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.