

03-08-2019

LE2014_ru_RU Citroën - ФРАНЦИЯ - ФРАНЦИЯ

РЕФЕРАНС: УСЛОВИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ

- 0113 T2** Предложения :
 - использовать в соответствии с классом
 - 98 065 687 80(1) Pour DV4 tous paliers inférieurs repère jaune 1,824 à 1,830
 - 98 065 684 80(1) Pour DV4 tous paliers inférieurs repère rouge 1,817 à 1,823
 - 98 065 707 80(1) Pour DV6 palier inférieur renforcé N°3 repère jaune 1,824 à 1,830
 - 98 065 687 80(1) Pour DV6 paliers inférieurs N°1-2-4-5 repère jaune 1,824 à 1,830
 - 98 065 706 80(1) Pour DV6 palier inférieur renforcé N°3 repère rouge 1,817 à 1,823
 - 98 065 684 80(1) Pour DV6 paliers inférieurs N°1-2-4-5 repère rouge 1,817 à 1,823
- 0113 T3** Предложения :
 - использовать в соответствии с классом
 - 98 065 688 80(1) Pour DV4 tous paliers inférieurs repère noir 1,831 à 1,837
 - 98 065 708 80(1) Pour DV6 paliers inférieurs renforcé N°3 repère noir 1,831 à 1,837
 - 98 065 688 80(1) Pour DV6 paliers inférieurs N°1-2-4-5 repère noir 1,831 à 1,837
- 0113 T4** Предложения :
 - использовать в соответствии с классом
 - 98 065 710 80(1) Pour DV6 palier inférieur renforcé N°3 repère rose 1,845 à 1,851
 - 98 065 709 80(1) Pour DV6 palier inférieur renforcé N°3 repère marron 1,839 à 1,844
 - 98 065 690 80(1) Pour DV6 paliers inférieurs N°1-2-4-5 repère rose 1,845 à 1,851
 - 98 065 690 80(1) Pour DV4 tous paliers inférieurs repère rose 1,845 à 1,851
 - 98 065 689 80(1) Pour DV6 paliers inférieurs N°1-2-4-5 repère marron 1,839 à 1,844
 - 98 065 689 80(1) Pour DV4 tous paliers inférieurs repère marron 1,839 à 1,844
- 0137 97** Предложения :
 - 6923 H0(1) + 98 047 470 80(1) + 98 056 816 80(1)
- 0532 Q8** Предложения :
 - 16 131 968 80(1) + 96 776 081 80(1)
- 0606 AQ** Предложения :
 - 16 124 391 80(1) + 16 124 394 80(1) БОЛЕЕ 1.879 МЕНЕЕ 1.879
 - 16 124 391 80(1) + 16 124 395 80(1) БОЛЕЕ 1.879 МЕНЕЕ 1.884
 - 16 124 392 80(1) + 16 124 394 80(1) БОЛЕЕ 1.884 МЕНЕЕ 1.879
 - 16 124 392 80(1) + 16 124 395 80(1) БОЛЕЕ 1.884 МЕНЕЕ 1.884
 - 16 124 393 80(1) + 16 124 394 80(1) БОЛЕЕ 1.889 МЕНЕЕ 1.879
 - 16 124 393 80(1) + 16 124 395 80(1) БОЛЕЕ 1.889 МЕНЕЕ 1.884
- 0606 Q5** Предложения :
 - 16 090 694 80(4) Толщина 1,822 комплект из 2 шатунных вкладышей
- 0606 Z7** Предложения :
 - 16 090 694 80(1) Толщина 1,822 мм (без выступа)
- 0628 S3** Предложения :
 - 98 000 666 80(4) + 0603 E3(4) Шатуны старой модели, метка K
 - 98 000 666 80(4) + 0603 E4(4) Шатуны старой модели, метка L
 - 98 000 666 80(4) + 0603 E5(4) Шатуны старой модели, метка M
 - 98 000 667 80(4) + 0603 E3(4) Шатуны старой модели, метка K
 - 98 000 667 80(4) + 0603 E4(4) Шатуны старой модели, метка L
 - 98 000 667 80(4) + 0603 E5(4) Шатуны старой модели, метка M
 - 98 000 668 80(4) + 0603 E3(4) Шатуны старой модели, метка K
 - 98 000 668 80(4) + 0603 E4(4) Шатуны старой модели, метка L
 - 98 000 668 80(4) + 0603 E5(4) Шатуны старой модели, метка M
 - 0130 ET(1) Картер кривошипно-шатунного механизма
 - Заменить 4 поршня (в соответствии с гравировкой на карттере) и 4 шатуна ИЛИ картер в сборе с КШМ
- 0949 E0** Предложения :
 - 98 054 900 80(4) + 98 054 901 80(4)
- 1180 P0** Предложения :
 - 16 124 507 80(1)
- 1323 J3** Предложения :
 - 98 007 772 80(1) + 1323 GW(1) + 1323 V3(1)
- 1323 T9** Предложения :
 - 98 007 772 80(1) + 6980 A1(1)
 - необходимо снятие подкрылка. Крепления расширительного бачка закреплены на внутренней панели крыла гибкими хомутами
- 1336 R1** Предложения :
 - 16 121 503 80(1) + 1307 YZ(1) + 1336 S7(1) коробка передач ML5T для JUMPY
 - 16 121 503 80(1) + 1307 YZ(1) + 1336 S7(1) для EVASION
 - 16 132 784 80(1) коробка передач ML5C для JUMPY
- 1618 JW** Предложения :
 - 1618 QL(1) + 1624 60(1) Заглушка для закрытия отверстия дозатора в электроклапане
- 1812 33** Предложения :
 - При условии удаления обоймы гайки
 - 1812 56(1)
- 1902 35** Предложения :
 - 1902 53(1) Сохранить шпильку в сборе с прежней опорой
- 1980 H4** Предложения :
 - 1980 H5(1) плюс телекодирование компьютера (введение параметра класса инжектора 2) при наличии более двух инжекторов класса 2
- 2148 L4** Предложения :
 - 16 132 734 80(1) + 16 132 735 80(1)
- 2148 L6** Предложения :
 - 16 132 556 80(1) + 16 132 698 80(1)
- 2205 YS** Предложения :
 - 2223 K5(1)
 - Усовершенствование новых коробок передач из Valenciennes
- 2231 F0** Предложения :
 - 2232 E6(1)
 - Усовершенствование новых коробок передач из Valenciennes
- 2400 X0** Предложения :
 - 98 009 776 80(1) + 2437 F1(1)
- 2403 R5** Предложения :
 - 2403 CN(1) + 16 064 002 80(1)
- 4254 88** Предложения :
 - 16 099 879 80(1)
- 4500 T1** Предложения :
 - 4500 T2(1) + 2148 C4(1)
 - Заменить пружину
- 5202 AA** Предложения :
 - Обязательно заменить 2 амортизатора
 - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)
- 5202 AC** Предложения :
 - Обязательно заменить 2 амортизатора
 - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)

5202 AZ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 531 80(1) + 98 092 532 80(1)
5202 CA	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 531 80(1) + 98 092 532 80(1)
5202 CS	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 529 80(1) + 98 092 530 80(1)
5202 CT	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 529 80(1) + 98 092 530 80(1)
5202 GG	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)
5202 GH	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)
5202 GP	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)
5202 GQ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)
5202 JP	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)
5202 JV	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 637 80(1) + 98 099 638 80(1)
5202 PJ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 633 80(1) + 98 099 634 80(1)
5202 PK	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 099 633 80(1) + 98 099 634 80(1)
5202 V6	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 527 80(1) + 98 092 528 80(1)
5202 V7	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 527 80(1) + 98 092 528 80(1)
5202 WJ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 593 80(1) + 98 107 594 80(1)
5202 WK	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 593 80(1) + 98 107 594 80(1)
5202 WL	Предложения : - 98 107 572 80(1) + 98 107 573 80(1) Обязательно заменить 2 амортизатора
5202 WN	Предложения : - 98 107 572 80(1) + 98 107 573 80(1) Обязательно заменить 2 амортизатора
5202 XR	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 5208 35(1) + 5208 36(1)
5202 XS	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 5208 35(1) + 5208 36(1)
5202 YN	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 634 80(1) + 98 107 635 80(1)
5202 YP	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 634 80(1) + 98 107 635 80(1)
5202 Z7	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 531 80(1) + 98 092 532 80(1)
5202 ZS	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 638 80(1) + 98 107 639 80(1) для всех других стран, кроме Бразилии (кроме B0H55) - 98 123 152 80(1) + 98 123 153 80(1) для Бразилии (B0H55)
5202 ZT	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 638 80(1) + 98 107 639 80(1) для всех других стран, кроме Бразилии (кроме B0H55) - 98 123 152 80(1) + 98 123 153 80(1) для Бразилии (B0H55)
5202 ZV	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 638 80(1) + 98 107 639 80(1)
5202 ZW	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 638 80(1) + 98 107 639 80(1)
5202 ZX	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 5208 35(1) + 5208 36(1)
5202 ZY	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 5208 35(1) + 5208 36(1)
5206 AZ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 025 80(2)
5206 EK	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 038 80(2) Амортизатор поставляется без опоры и без буфера сжатия
5206 HV	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 116 145 80(2) Амортизатор поставляется без опоры и без буфера сжатия
5206 JG	Предложения :

	- Амортизатор поставляется без опоры и без буфера сжатия - 98 116 143 80(2)
5206 QY	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 036 80(2)
5206 QZ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 036 80(2)
5206 RA	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 123 156 80(2) для Бразилии (B0H55) - 98 114 036 80(2) для всех других стран, кроме Бразилии (кроме B0H55)
5206 RC	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 036 80(2)
5206 RE	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 036 80(2)
5206 RK	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 106 387 80(2)
5206 RT	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 210 80(2)
5206 SH	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 038 80(2) - Амортизатор поставляется без опоры и без буфера сжатия
5206 SX	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 017 80(2) Кроме BERLINGO и PARTNER 4X4 DANGEL. По поводу 4x4 DANGEL обратиться в техническую службу
5206 TA	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 017 80(2) Кроме BERLINGO и PARTNER 4X4 DANGEL. По поводу 4x4 DANGEL обратиться в техническую службу
5206 TE	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 026 80(2)
5206 TH	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 037 80(2)
5206 TJ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 028 80(2)
5206 TN	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 028 80(2)
5206 TP	Предложения : - 98 114 028 80(2) Обязательно заменить 2 амортизатора
5206 TQ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 025 80(2) Кроме BERLINGO и PARTNER 4X4 DANGEL. По поводу 4x4 DANGEL обратиться в техническую службу
5206 V7	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 026 80(2)
5206 W8	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 114 025 80(2)
5206 ZH	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 194 80(2)
5206 ZJ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 194 80(2)
5206 ZK	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 194 80(2)
5206 ZQ	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 196 80(2) Обязательно заменить 2 амортизатора
5206 ZV	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 066 200 80(2)
5207 E4	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 123 160 80(2)
5208 19	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 073 875 80(1) + 98 073 876 80(1)
5208 20	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 073 875 80(1) + 98 073 876 80(1)
5208 C4	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 045 869 80(1) + 98 045 870 80(1)
5208 C5	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 045 869 80(1) + 98 045 870 80(1)
5208 C6	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 045 871 80(1) + 98 045 872 80(1)
5208 C7	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 045 871 80(1) + 98 045 872 80(1)
5208 E2	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 646 80(1) + 98 107 647 80(1)

5208 E3	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 107 646 80(1) + 98 107 647 80(1)
5208 N0	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 527 80(1) + 98 092 528 80(1)
5208 N1	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 527 80(1) + 98 092 528 80(1)
5208 P1	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 081 397 80(1) + 98 081 398 80(1)
5208 T7	Предложения : - 98 115 242 80(1) + 98 115 243 80(1) Обязательно заменить 2 амортизатора
5208 T8	Предложения : - 98 115 242 80(1) + 98 115 243 80(1) Обязательно заменить 2 амортизатора
5208 V7	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 240 80(1) + 98 115 241 80(1)
5208 V8	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 240 80(1) + 98 115 241 80(1)
5208 W7	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 089 993 80(1) + 98 089 994 80(1)
5208 W8	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 089 993 80(1) + 98 089 994 80(1)
5208 X7	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 246 80(1) + 98 115 247 80(1)
5208 X8	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 115 246 80(1) + 98 115 247 80(1)
5401 A6	Предложения : - 96 014 618(1) Диск серого цвета вместо черного
6155 JH	Предложения : - Для C4 DS4 (B7) - 98 044 969 80(1) дополнительно взять ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ BSI PAR 9691681980
6155 JJ	Предложения : - Для C4 DS4 (B7) - 98 044 969 80(1) дополнительно взять ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ BSI PAR 9691681980
6350 HW	Предложения : - 16 107 290 80(1) Без держателя лампы
6351 HW	Предложения : - 16 107 290 80(1) Без держателя лампы
6500 GV	Предложения : - 96 654 078 80(1)
6500 GW	Предложения : - 96 654 079 80(1)
6500 GX	Предложения : - 96 654 081 80(1)
6500 JA	Предложения : - 96 654 082 80(1)
6718 07	Предложения : - 7467 A4(1) Адаптировать крепление, при необходимости
7429 80	Предложения : - 7429 81(1) Адаптировать
8301 T2	Предложения : - 16 108 015 80(1) + 16 121 163 80(1) Антенный кабель для левостороннего управления - 16 108 015 80(1) + 16 121 166 80(1) Антенный кабель для правостороннего управления
8731 X6	Предложения : - 98 010 614 80(1) для левой стороны - 98 010 608 80(1) для правой стороны
8748 HV	Предложения : - 8748 GG(1)
8845 83	Предложения : - 8845 95(1) + 6936 E1(1) Адаптировать набивку
8846 A9	Предложения : - 8846 A4(1)
8846 C0	Предложения : - 8846 A5(1)
8846 C7	Предложения : - 8846 A4(1)
8846 C8	Предложения : - 8846 A4(1)
8846 E0	Предложения : - 8846 A4(1)
8851 W3	Предложения : - 8851 W2(1) Такой же материал, но другого цвета
8853 S1	Предложения : - При отсутствии ткани штатной детали - 8854 K2(1)
8861 KZ	Предложения : - 8861 NQ(1)
8863 FP	Предложения : - Внимание: этикетку "ISOFIX", нашитую на этом чехле, следует снять - 8863 FR(1)
8872 JV	Предложения : - 8891 HJ(1)

8881 58	Предложения : - Различные материалы и окраски - 8881 NZ(1)
8997 PX	Предложения : - 8997 PZ(1) Различные материалы
9016 AF	Предложения : - 9016 AE(1) Зернистый
9016 Q4	Предложения : - 9016 AE(1) Зернистый
9033 EK	Предложения : - 16 129 078 80(1) правая боковая сдвижная дверь, средний или верхний край - 16 129 073 80(1) правая боковая сдвижная дверь, нижний край - 16 129 086 80(1) левая боковая сдвижная дверь, средний или верхний край - 16 129 075 80(1) левая боковая сдвижная дверь, нижний край
9342 KS	Предложения : - 9319 AV(1)
9342 KT	Предложения : - 9320 AG(1)
16 064 205 80	Предложения : - 16 132 556 80(1) + 16 132 557 80(1)
16 064 507 80	Предложения : - Брать в соответствии со стороны - 16 124 391 80(1) + 16 124 394 80(1) БОЛЕЕ 1.879 МЕНЕЕ 1.879 - 16 124 391 80(1) + 16 124 395 80(1) БОЛЕЕ 1.879 МЕНЕЕ 1.884 - 16 124 393 80(1) + 16 124 395 80(1) БОЛЕЕ 1.889 МЕНЕЕ 1.884 - 16 124 392 80(1) + 16 124 395 80(1) БОЛЕЕ 1.884 МЕНЕЕ 1.884 - 16 124 393 80(1) + 16 124 394 80(1) БОЛЕЕ 1.889 МЕНЕЕ 1.879 - 16 124 392 80(1) + 16 124 394 80(1) БОЛЕЕ 1.884 МЕНЕЕ 1.879
16 070 221 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 058 782 80(2)
16 082 207 80	Предложения : - 16 132 105 80(2) + 1500 JT(2)
16 097 324 80	Предложения : - 16 092 658 80(1) Новый двигатель
16 107 894 XT	Предложения : - 16 124 141 80(1) Для DS3 3-дверного хэтчбека с радиотелефоном с выносным дисплеем "RT6" и задней системой помощи при парковке, кроме радиочастот Китая - 16 124 141 80(1) Для DS3 3-дверного хэтчбека, с радиотелефоном с выносным дисплеем "RT6" и без системы обнаружения препятствия, за исключением радиочастот Китая - 16 124 143 80(1) Для DS3 3-дверного хэтчбека с радиотелефоном с выносным дисплеем "RT6" и задней системой помощи при парковке и камерой заднего обзора, кроме радиочастот Китая
16 107 895 XT	Предложения : - 16 124 142 80(1) Для DS3 3-дверного хэтчбека с радиотелефоном с выносным дисплеем "RT6" и задней системой помощи при парковке, кроме радиочастот Китая - 16 124 142 80(1) Для 3-дверного DS3 с радиотелефоном и выносным дисплеем "RT6" и задним радаром обнаружения препятствия и видеоканалом, кроме радиочастот Китая - 16 124 144 80(1) Для 3-дверного DS3 с радиотелефоном и выносным дисплеем "RT6" и задней системой помощи при парковке и камерой заднего обзора, кроме радиочастот Китая
16 108 017 ZD	Предложения : - 16 127 405 80(1) C5 (1CX7) BREAK 5-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 И БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ, ЭКВАЛАЙЗЕРА И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH. КРОМЕ "FC" - 16 127 408 80(1) C5 (1CX7) BREAK 5-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 С УСИЛИТЕЛЕМ, ЭКВАЛАЙЗЕРОМ И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH КРОМЕ "FC"
16 108 018 CL	Предложения : - 16 127 401 80(1) C5 (1CX7) BREAK 5-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 И БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ, ЭКВАЛАЙЗЕРА И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH И С "FC" - 16 127 404 80(1) C5 (1CX7) BREAK 5-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 И С УСИЛИТЕЛЕМ, ЭКВАЛАЙЗЕРОМ И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH И "FC"
16 108 142 ZD	Предложения : - 16 127 406 80(1) C5 (1CX7) BERLINE 4-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 И БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ, ЭКВАЛАЙЗЕРА И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH КРОМЕ "FC" - 16 127 407 80(1) C5 (1CX7) BERLINE 4-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 И С УСИЛИТЕЛЕМ, ЭКВАЛАЙЗЕРОМ И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH КРОМЕ "FC"
16 108 143 CL	Предложения : - 16 127 402 80(1) C5 (1CX7) BERLINE 4-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 И БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ, ЭКВАЛАЙЗЕРА И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH И "FC" - 16 127 403 80(1) C5 (1CX7) BERLINE 4-ДВЕРН. С АУДИОСИСТЕМОЙ С CD ДИСКАМИ RDS "RD45" MP3 И С УСИЛИТЕЛЕМ, ЭКВАЛАЙЗЕРОМ И 1 РАЗЪЕМОМ JACK, USB, BLUETOOTH И "FC"
16 117 228 80	Предложения : - 16 124 516 80(1) Для DS4 (1CB7) С ЦИФРОВОЙ АУДИОСИСТЕМОЙ RD5/MP3 PTCD И ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ, С 2-ДИАПАЗОННЫМ ТЮНЕРОМ, БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ И ЭКВАЛАЙЗЕРА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 3- И 2-ДВЕРНЫХ КУПЕ - 16 124 517 80(1) Для DS4 (1CB7) RD5/MP3 С ЦИФРОВЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ PTCD С ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ И ДВУХДИАПАЗОННЫМ ТЮНЕРОМ, С УСИЛИТЕЛЕМ И ЭКВАЛАЙЗЕРОМ, КРОМЕ 3-2-ДВЕРНОГО КУПЕ
16 117 229 80	Предложения : - 16 124 518 80(1) Для DS4 (1CB7) 3-2-ДВЕРНОГО КУПЕ. RD5/MP3 ЦИФРОВОЙ РАДИОПРИЕМНИК PTCD - ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ И 2-ДИАПАЗОННЫЙ ТЮНЕР БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ И ЭКВАЛАЙЗЕРА - 16 124 519 80(1) Для DS4 (1CB7) 3-2-ДВЕРНОГО КУПЕ. RD5/MP3 С ЦИФРОВЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ PTCD С ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ И ДВУХДИАПАЗОННЫМ ТЮНЕРОМ, С УСИЛИТЕЛЕМ И ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
16 124 737 80	Предложения : - 16 131 289 80(1) DS5 ДЛЯ КИТАЯ 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН С АНАЛОГОВЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ MRN БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ И ЭКВАЛАЙЗЕРА - 16 131 290 80(1) DS5 ДЛЯ КИТАЯ 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН С АНАЛОГОВЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ MRN С УСИЛИТЕЛЕМ И ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
95 645 035	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 512 80(2)
96 322 069 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 092 525 80(1) + 98 092 526 80(1)
96 726 952 EQ	Предложения : - 96 726 956 EQ(1) Рулевое колесо без отделки поставляется БЕЗ модуля переключателей, который следует заказывать отдельно
96 756 021 80	Предложения : - 98 104 389 80(1) Для автомобилей, произведенных в КИТАЕ (UW) - 98 104 486 80(1) Для автомобилей, выпущенных в Европе (кроме UW)
96 785 099 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 077 840 80(2)
96 785 100 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 077 841 80(2)
96 785 101 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 077 842 80(2)
96 785 302 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 077 197 80(1) + 98 077 198 80(1)
96 785 303 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 077 197 80(1) + 98 077 198 80(1)
96 785 304 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 077 197 80(1) + 98 077 198 80(1)
96 785 305 80	Предложения : - Обязательно заменить 2 амортизатора - 98 077 197 80(1) + 98 077 198 80(1)

- 96 785 306 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 077 197 80(1) + 98 077 198 80(1)
- 96 785 307 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 077 197 80(1) + 98 077 198 80(1)
- 96 788 231 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 046 272 80(2)
- 98 009 930 80** Предложения :
- Plus demi coussinet inférieur sur palier central N° 3 (RENFORCE) à prendre suivant classe
- 96 741 641 80(1) + 98 065 706 80(1)
- 96 741 641 80(1) + 98 065 707 80(1)
- 96 741 641 80(1) + 98 065 710 80(1)
- 96 741 641 80(1) + 98 065 709 80(1)
- 96 741 641 80(1) + 98 065 708 80(1)
- 98 017 292 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 048 309 80(1) + 98 048 310 80(1)
- 98 017 293 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 048 309 80(1) + 98 048 310 80(1)
- 98 021 445 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 048 311 80(1) + 98 048 312 80(1)
- 98 021 446 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 048 311 80(1) + 98 048 312 80(1)
- 98 021 455 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 046 273 80(2)
- 98 037 646 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 071 812 80(2)
- 98 046 183 80** Предложения :
- Для DV6 нижний вкладыш подшипника №3 (УСИЛЕННЫЙ)
- 98 065 706 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,817...1,823
- 98 065 707 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,824...1,830
- 98 065 708 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,831...1,837
- 98 065 709 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,839...1,844
- 98 065 710 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,845...1,851
- 98 046 185 80** Предложения :
- Для DV6 нижний вкладыш подшипника №3 (УСИЛЕННЫЙ)
- 98 065 706 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,817...1,823
- 98 065 707 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,824...1,830
- 98 065 708 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,831...1,837
- 98 065 709 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,839...1,844
- 98 065 710 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,845...1,851
- 98 046 186 80** Предложения :
- Для DV6 нижний вкладыш подшипника №3 (УСИЛЕННЫЙ)
- 98 065 706 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,817...1,823
- 98 065 707 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,824...1,830
- 98 065 708 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,831...1,837
- 98 065 709 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,839...1,844
- 98 065 710 80(1) Нижний вкладыш подшипника CN 1,845...1,851
- 98 069 414 80** Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 071 812 80(2)
- 98 071 557 80** Предложения :
- 98 076 442 80(2)
- 98 097 855 80** Предложения :
- 16 127 666 80(1)
- 98 097 858 80** Предложения :
- 16 127 667 80(1)
- 98 097 861 80** Предложения :
- 16 127 668 80(1)
- 98 097 864 80** Предложения :
- 16 127 669 80(1)
- 98 097 866 80** Предложения :
- 16 127 670 80(1)
- 98 097 874 80** Предложения :
- 16 127 672 80(1)
- 98 097 876 80** Предложения :
- 16 127 671 80(1)
- 98 097 881 80** Предложения :
- 16 127 673 80(1)
- 98 097 887 80** Предложения :
- 16 127 674 80(1)
- 98 097 893 80** Предложения :
- 16 127 675 80(1)