

автомобиль : XSARA PICASSO		номер VIN: VF7CHRFNF39493087 / OPR : 9592	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей BS11
составные части			
D3AZHYPO		ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BS11)	




Рис. d3ap12up




Рис. d3ap02ld

интеллектуальный сервисный модуль (BSII)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	15A	+BB	диагностический разъем - разъем питания + постоянная подсветка стояночного разъема подрулевой модуль управления (COM 2000) - автомагнитола - панель приборов - компьютер навигационной системы
F4	20A		
F5	15A	Свободный	
F6	10A	+CC	диагностический разъем - подрулевой модуль управления (COM 2000)
F7	15A	Свободный	
F9	30A	+BB	реле блокировки задних функций - привод люка с механизмом импульсного управления
F10	40A		заднее стекло с обогревом - зеркало заднего вида пассажира - зеркало заднего вида водителя
F11	15A		привод заднего стеклоочистителя
F12	30A		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя - контакт люка - переключатель блокировки задних стеклоподъемников - передний контакт правого стеклоподъемника - передний контакт левого стеклоподъемника
F14	10A	+VAN	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке - модуль подушек безопасности и преднатяжителей
F15	15A		панель приборов - передняя панель системы кондиционирования - автомагнитола - компьютер навигационной системы - подрулевой модуль управления (COM 2000)
F16	30A		замочный механизм передней левой двери - замочный механизм передней правой двери - группа замочных механизмов задней левой двери - группа замочных механизмов задней правой двери
F20	10A		задний правый фонарь на кузове
F21	15A		задний левый фонарь на кузове - дополнительный стоп-сигнал
F22	30A	+AA	переключатель зеркал заднего вида - передний прикуриватель - задний разъем 12 В - передний плафон освещения - задний плафон освещения - выключатель лампы освещения перчаточного ящика

Автомобили Citroën RCS PARIS 642 050 199 Любое даже частичное копирование данной информации без письменной авторизации Изготовителя запрещается

07/11/2019