

## Technical Service Bulletin (TSB) - VF7UD9HZH9J111502

B2CW013AQ0 : Версия 6 от 22/02/2017

Аннулирует и заменяет документ от 06/01/2017

ДЛЯ : С4 PICASSO И МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ

ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :

ПОТЕРЯ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ АВТОМОБИЛЯ, НЕВОЗМОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧИ С ВЫВОДОМ СООБЩЕНИЯ "КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НЕИСПРАВНА" - ПРИ НАЛИЧИИ КОДА ОШИБКИ P170

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :

### 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Нарушение электронной загрузки роботизированной коробки передач.  
Помехи в сигнале датчика положения выжимного подшипника сцепления.

### 2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Чтение кодов ошибок.  
Замена упорного подшипника сцепления.

#### 2.1. Необходимые детали

1 Подшипник выключения сцепления (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

#### 2.2. Чтение кодов ошибок

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Диагностика должна проводиться обязательно с использованием диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техники, допущенного к применению методов по рекомендациям прибора : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Выполните считывание кодов неисправности :

- При наличии кода ошибки P1701 : Выполнить проверку 1
- Отсутствие кода неисправности P1701 : Не применять данную информацию

#### 2.3. Проверки

##### 2.3.1. Проверка 1

Проверить возможную утечку масла в месте привода управления включением передач :

- При наличии утечки : Отремонтировать; Не применять данную информацию
- При отсутствии утечки : Выполнить проверку 2

##### 2.3.2. Проверка 2

Проверить порядок появления кодов неисправности в компьютере роботизированной коробки передач в журнале ошибок :

- Если код неисправности P1701 появился первым : Применить данную информацию
- Если код неисправности P1701 появился не первым : Не применять данную информацию

#### 2.4. Работа



*С4 PICASSO И МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ*

Проверить число появлений кода неисправности P1701 :

- Если код неисправности P1701 появился 1 раз : Стереть код неисправности. Выполнить электронную загрузку роботизированной коробки передач
- Если код неисправности P1701 появился 2 раз или более : [Заменить выжимной подшипник сцепления](#)



*С4 PICASSO И МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ*

Проверить число появлений кода неисправности P1701 :

- Если код неисправности P1701 появился 1 раз : Стереть код неисправности. Выполнить электронную загрузку роботизированной коробки передач
- Если код неисправности P1701 появился 2 раз или более : [Заменить выжимной подшипник сцепления](#)

#### 2.5. Время проведения работ



*С4 PICASSO*

Проверка 1 :

- Оплачиваемое время : 0,30H
- Код операции : 9R02RP00
- Код причины : 1820

Проверка 2 :

- Оплачиваемое время : 0,10H
- Код операции : 9R04RP00
- Код причины : 1820

Проверки + Электронная загрузка коробки передач :

- Оплачиваемое время : 0,60H
- Код операции : 9R05RP00
- Код причины : 1820

Проверки + Замена упорного подшипника сцепления :

- Оплачиваемое время : 3,20H
- Код операции : 9R81RP00

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа