



**CFC300P Электронная загрузка решетки рычага  
коробки передач**

Ремонт /Тест по компьютерам /Узел 2 /Ремонт /Пакет Ремонт  
/Запасные части /Электронная загрузка коробки передач  
Vehicle \B5 \BOIEV1\CFC300P \B5\_apprentissage\_BV.s : 36

Неудачная попытка электронной загрузки положений рычага переключения передач. Проверьте следующие элементы::

- условия активации "обучения" решетке коробки передач (зажигание включено, автомобиль и двигатель неподвижны).
  - наличие ошибок в компьютере коробки передач.
    - электродвигатель узла электронасоса.
    - датчики положения приводного механизма коробки передач.
  - различные виды питания и "массы" компьютера коробки передач.
- наличие утечки масла в исполнительном элементе управления коробкой передач.
  - механические элементы трансмиссии.

Помощь

Подтвердить для возврата в меню