



Компьютер автоматизированной механической коробки передач

Код ошибки	P0949
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка: "электронная загрузка" сцепления проведена не полностью или не выполнена : Не характеризуется
Описание диагностики	Обнаружение факта невыполнения "обучения" точки проскальзывания сцепления
Условия возникновения кода ошибки	Должны выполняться следующие условия - Компьютер "бодрствует" -Зажигание включено в течение не менее 5 с
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	-
Условия исчезновения кодов ошибок	-
Аварийные режимы при наличии ошибки	Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	-
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Отсутствие автоматической остановки двигателя
Подозрительные зоны	"обучение" должно выполняться при послепродажном обслуживании

(*) В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.