

Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 6.2	
Код ошибки	P008B 00
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Контур низкого давления топлива : Давление топлива выше заданного значения
Описание диагностики	Код неисправности появляется, если измеренное давление на входе в топливный насос высокого давления превышает 6 бар Время подтверждения неисправности менее 1 с
Условия активации диагностики	Должно выполняться хотя бы одно из следующих условий - Зажигание включено - Работающий двигатель
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля Необратимое отключение круиз-контроля Отключение обнаружения отклонения в локальном контуре регулятора подачи топлива высокого давления Отключение послепродажной диагностики топливного контура высокого давления Использование аварийного режима (добровольное сокращение рабочих характеристик) Разрешение тестирования позволяет тестировать систему высокого давления топлива в процессе циклов повышения и понижения давления Противобуксовочная система
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сигнализатор "SERVICE" Контрольная лампа самодиагностики двигателя
Основные возможные претензии клиентов	Вибрации Проблема с запуском Рывки при работе двигателя / двигатель глохнет Потеря мощности Отсутствие автоматической остановки двигателя Выключение ограничения скорости и круиз-контроля автомобиля Щелканье/стуки/хруст
Подозрительные зоны	Контур низкого давления топлива Контур возврата топлива Топливный насос высокого давления Блок датчика с топливным насосом Фильтр дизельного топлива Топливный бак