

Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 3.4, версия 2	
Код неисправности	P1210
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Привод насоса высокого давления : Обрыв цепи
Описание диагностики	Разрыв в цепи управления регулятором подачи топлива в течение 500 мс
Условия активации диагностики	Ознакомьтесь с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение обработки данных, поступающих от акселерометра
	Запрет работы ограничителя скорости автомобиля
	Отключение ограничителя скорости автомобиля до следующего включения зажигания
	Запрет работы круиз-контроля
	Отключение системы круиз-контроля автомобиля до следующего включения зажигания
	Запрос на выключение двигателя с отсрочкой
	Отключение впрыска с электронным управлением и дополнительного впрыска
	Отключение определения отклонения контура в регуляторе расхода топлива
	Отключение стратегии компенсации форсунок дополнительного впрыска при дополнительном впрыске
	Отключение компенсаций впрыска
	Компьютер ограничивает расход топлива
	Удаление ошибок, связанных с высоким давлением в общей топливной рампе питания форсунок
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
	Световой сигнализатор STOP
Основные возможные претензии клиентов	Двигатель работает с рывками, глохнет
	Шум
	Проблемы запуска двигателя
	Дым из выхлопной трубы
	Потеря мощности
Силовые агрегаты	Жгут электрических проводов
	Разъемы
	Топливный насос высокого давления
	Компьютер управления двигателем