

D6AX09PTR0

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1351 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)**Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 3.4, версия 2**

Код ошибки	P1351
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Реле предпускового и последующего подогрева : Реле разомкнуто, и свечи постоянно получают питание
Описание диагностики	Информация блока предварительного подогрева показывает, что реле разомкнуто, в то время как компьютер командует замкнуть реле в течение 5 с
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов ошибок	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности
	Шум
	Рывки/остановка двигателя
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Свечи предпускового подогрева
	Электрический жгут
	Реле предпускового-последующего подогрева