

Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 6.2	
Код ошибки	P246C 00
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сажевый фильтр : Обнаружено забивание
Описание диагностики	Обнаружение перегрузки сажевого фильтра может привести к чрезмерному повышению температуры и делает необходимым регенерацию сажевого фильтра при послепродажном обслуживании Загрузка сажей превышает 21 г/л
Условия активации диагностики	Двигатель работает Скорость автомобиля превышает 40 км/ч
Условия исчезновения кодов ошибок	Удаление кодов неисправности с помощью диагностического прибора Выполнить поездку не менее 5 км со скоростью выше 50 км/ч
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля Необратимое отключение круиз-контроля Запрет регенерации сажевого фильтра Ограничение качественных характеристик Аварийный режим ASR (Ограничение крутящего момента для противобуксочной системы)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Контрольная лампа самодиагностики двигателя Сигнализатор "SERVICE"
Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности Отсутствие автоматической остановки двигателя Выключение/прерывание функции круиз-контроля или ограничения скорости Повышенная дымность отработавших газов Утечка жидкости/запах (дизельное топливо, масло и т. д.) Проблема с запуском Рокот/жужжание/гул Щелканье/стуки/хруст
Подозрительные зоны	Датчик дифференциального давления сажевого фильтра Каталитический нейтрализатор для снижения выбросов NOx Сажевый фильтр Трубка отбора давления сажевого фильтра Трубка подачи присадки Форсунка впрыска присадки Жидкая присадка Бачок для присадки для сажевого фильтра Насос подачи присадки Предварительный каталитический нейтрализатор Блок датчика с топливным насосом Электрический жгут Разъем