

D6AX047BP0

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0230 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH MED 17.4	
Код ошибки	P0230
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка управления реле топливного насоса : Открытая цепь
Описание диагностики	Определение разрыва в цепи управления реле подкачивающего топливного насоса (контур низкого давления) (В течение более 0,5 с)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Компьютер управления двигателем в фазе главного "пробуждения" - Напряжение аккумуляторной батареи больше 10 В - Проверка выполняется при инициализации компьютера (тестирование : Память - Часы - Внутренние шины)
Условия исчезновения кодов ошибок	Проверить отсутствие кодов ошибок : P0232 - P0231 - P0230В течение не менее 1 секунд
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Запуск невозможен
	Отключение двигателя
	Двигатель глохнет на холостом ходу
Подозрительные зоны	Компьютер управления двигателем
	Реле подкачивающего насоса
	Насос высокого давления
	Жгут электрических проводов