

D6AX011YPO

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1198 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ )****Компьютер управления двигателем SIEMENS SID803**

Код ошибки	P1198
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Привод насоса высокого давления : Несоответствие с величиной тока включения
Описание диагностики	Проблема адаптации упора, что приводит к неправильному регулированию расхода топлива. Информация о неисправности поступает через 15 оборота двигателя
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов ошибок	Включение зажигания
Аварийные режимы при наличии ошибки	Остановка двигателя : Возможна
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Электрический жгут
	Электрическое соединение
	Насос высокого давления
	Компьютер управления двигателем