


автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)		номер VIN: VF73DBHXTFJ873024 / OPR : 14256	
область	удобство в салоне	функция	мультимедийный узел
составные части			

принцип



D3CZF54R

собственность PSA Peugeot Citroen

15/04/2021

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
8486	null	внешний входной блок аудио видео информации
8487	null	ensemble multimedia
84A0	null	задний правый экран мультимедийной системы
84A9	null	задний левый экран мультимедийной системы
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
EA06	null	сращивание d 1 "+ аксессуаров", защищенного предохранителем номер 06
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47C)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47C	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC53A	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке