



<b>Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34</b>	
Код ошибки	P0401
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Неисправность системы впуска воздуха : Измеренное количество воздуха больше предписанного значения
Описание диагностики	Расхождение в течение 10 секунд между требованием расхода воздуха и измеренным значением расхода
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода - Частота вращения двигателя 750 - 2750 об/мин
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут на режиме 3000 мин-1
Аварийные режимы при наличии ошибки	Запрет диагностики соответствия расходомера
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Шум
	Немного большее потребление дизельного топлива
	Потеря мощности
Подозрительные зоны	Электрический клапан рециркуляции выхлопного газа
	Блок дозатора воздуха
	Расходомер воздуха
	Утечка воздуха после компрессора
	Неправильная информация от расходомера
	Проблема вакуумной системы
	Блокировка регулировки рабочего объема турбокомпрессора в положении максимального турбонаддува
	Датчик давления турбонаддува
Засорение контура рециркуляции отработавших газов	