



Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P0409
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Залипание заслонки во время обучения
Описание диагностики	Блокировка клапана в течение 8 секунд в ходе обучения в режиме "powerlatch" (между выключением зажигания и "засыпанием" компьютера)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода - Температура охлаждающей жидкости двигателя должна находиться в границах от 10 до 100 ° C - Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять от 10 до 15 вольт
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Дым из выхлопной трубы
	Потеря мощности
	Проблемы запуска двигателя
Подозрительные зоны	Электрический жгут
	Разъем
	Заслонка рециркуляции отработавших газов
	Компьютер управления двигателем
	Загрязнение