

D6AX0108P0 - 18 -  
14/01/2013

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0490 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ )**



**Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34**

Код ошибки	P0490
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сигнал регистрации положения клапана EGR : Положительное отклонение контура
Описание диагностики	Положительная разность в 30%% между требуемым и измеренным положением клапана рециркуляции отработавших газов (В течение 10 секунд)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода - при работающем двигателе
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	Запрет диагностики и правдоподобие показаний расходомера Не работает переход на крутящий момент "easy move" ("облегчение трогания") (Блокировка автоматического режима электрического стояночного тормоза)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Шум
	Дым из выхлопной трубы
	Немного большее потребление дизельного топлива
	Потеря мощности
Подозрительные зоны	Электрический жгут
	Разъем
	Заслонка рециркуляции отработавших газов
	Сажевый фильтр засорен