

D6AX01C0P0 - 14 -
15/01/2013

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1351 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)



Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34

Код ошибки	P1351
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается
Описание диагностики	Информация блока предварительного подогрева показывает, что реле разомкнуто, в то время как компьютер командует замкнуть реле в течение 2 с
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов ошибок	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности
	Шум
	Рывки/остановка двигателя
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Свечи предпускового подогрева
	Электрический жгут
	Реле предпускового-последующего подогрева