



Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P1459
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сигнал регистрации положения клапана EGR : Клапан заблокирован в открытом состоянии при движении
Описание диагностики	Клапан EGR заблокирован в закрытом состоянии при движении автомобиля в течение 5 секунд Принудительная очистка компьютером управления двигателем
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	Запрет диагностики и правдоподобие показаний расходомера Выключение приводов заслонки EGR (Охладитель воздуха турбонаддува) ; Клапан EGR ; Перепускная заслонка (Подогреватель воздуха на впуске) На всех режимах работы Отключение функции "подогреватель выпускной системы" Не работает переход на крутящий момент "easy move" ("облегчение трогания") (Блокировка автоматического режима стояночного тормоза с электроприводом)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя Повышенная дымность отработавших газов Проблема с запуском Потеря мощности
Подозрительные зоны	Электрический жгут Электрическое соединение Клапан EGR (Заблокирован в закрытом положении) Компьютер управления двигателем (Программное обеспечение)