

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0215 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH**СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH***Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17CP42**

Код ошибки	P0215
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Управление главным реле : Неправильная работа реле, компьютер не получает требуемого напряжения
Описание диагностики	<p>Возможность 1 Компьютер управления двигателем остается подключенным к питанию, несмотря на требование отключения его питания</p> <p>Возможность 2 Отключение питания компьютера управления двигателем без предварительного требования, выявленное по некорректному значению в памяти при следующем пробуждении</p>
Условия активации диагностики	В любых условиях работы
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	<p>Рывки/остановка двигателя</p> <p>Проблема с запуском</p> <p>Потеря мощности</p>
Подозрительные зоны	<p>Главное реле</p> <p>Жгут электрических проводов</p> <p>Разъемы</p>