

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0571 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17CP42	
Код ошибки	P0571
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Межсистемная сеть CAN : Информация главного тормоза, посылаемая BSI, ошибочна
Описание диагностики	Информация "главный концевой выключатель педали тормоза не работает" получена компьютером управления двигателем по сети CAN
Условия активации диагностики	При работе стартера
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение с несколькими этапами торможения
Аварийные режимы при наличии ошибки	Обратимое отключение круиз-контроля автомобиля, действующее до исчезновения ошибки
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Проблема с запуском
	Потеря мощности
Подозрительные зоны	Компьютер управления двигателем