

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1403 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH**СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17CP42	
Код ошибки	P1403
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Электрические дефекты в дополнительном отопителе 1 : Обрыв цепи , короткое замыкание на + или на "массу"
Описание диагностики	Неисправность электрической системы дополнительного обогревателя 1
Условия активации диагностики	-
Условия исчезновения кодов ошибок	-
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Нет обогрева
Подозрительные зоны	Дополнительный подогрев 1