



<b>Компьютер ESP BOSCH 8.1</b>	
Код ошибки	U1225
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка: отсутствие связи с датчиком гироскопа-акселерометра : Данные недействительны
Описание диагностики	Возможность 1 Время передачи кода неисправности составляет 100 миллисекунд Датчик гироскоп/акселерометр не отправляет данные о продольном ускорении
	Возможность 2 Время передачи кода неисправности составляет 100 миллисекунд Датчик гироскоп/акселерометр не отправляет данные о боковом ускорении и скорости рысканья
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Возможность 1 Датчик гироскоп/акселерометр отправляет данные о продольном ускорении
	Возможность 2 Датчик гироскоп/акселерометр отправляет данные о боковом ускорении и скорости рысканья
Аварийные режимы при наличии ошибки	Возможность 1 Другие подфункции остаются активными Функция помощи в трогании на склоне отключена Переход стояночного тормоза с электроприводом в ручной режим
	Возможность 2 Проводимая регулировка ESP выполняется до конца После окончания происходит выключение всех регулировок ESP Другие подфункции остаются активными
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Возможность 1 Контрольная лампа ESP/ASR
	Возможность 2 Контрольная лампа ESP/ASR Сигнализатор отключения автоматических функций электрического стояночного тормоза Контрольная лампа SERVICE
Основные возможные претензии клиентов	Включение сигнализаторов ABS и ESP
Подозрительные зоны	РАЗЪЕМЫ
	Цепь CAN
	Компьютер ESP