

<b>Technical Service Bulletin (TSB) - VF7RDRHDA CL520961</b>	
B1HW016WQ0 : Версия 4 от 05/05/2017	Аннулирует и заменяет документ от 15/01/2015
ДЛЯ : C5 (X7) И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОАДДУВОМ DW10CTED4 FAP	
<b>ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА :</b>	<b>ПОДТЕКАНИЕ МАСЛА ИЗ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>
<b>УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :</b>	<b>ПРОИЗВОЛЬНО ВОЗНИКАЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ</b>

## ***1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ***

Вытекание масла через сапун топливного насоса высокого давления.

## ***2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ***

Ремонт топливного насоса высокого давления в сети DELPHI (В зависимости от результата проверки) (в зависимости от страны продажи).

Замена топливного насоса высокого давления (В зависимости от результата проверки) (в зависимости от страны продажи).

### **2.1. Необходимые детали**

1 Топливный насос высокого давления (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

1 Трубка входа и выхода дизтоплива топливного насоса высокого давления (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля).

**ВНИМАНИЕ** : Проверить условия замены или ремонта топливного насоса высокого давления

### **2.2. Контроль**




Рисунок : B1HU03UD

Проверить наличие следов масла на корпусе сцепления около топливного насоса высокого давления.

При наличии масла : Визуально проверить наличие следов масла около отверстия сапуна топливного насоса высокого давления  
С помощью зеркала .

### 2.2.1. Автомобиль не покрывается гарантией Франции

При наличии подтекания масла через отверстие сапуна топливного насоса высокого давления :

- Снять топливный насос высокого давления
- Отправить топливный насос высокого давления на ремонт в авторизованной сети DELPHI для замены сальника

Дилерская сеть DELPHI.

Имя	Адрес	Почтовый индекс - Условия движения по городу	Телефон - Факс
LEROUX BROCHARD	2, avenue de la 3ème D.I.B ZAC du Citis BP 99	HEROUVILLE ST CLAIR 14200	tel 02 31 54 54 06 fax 02 31 54 54 07
FRANC DIESEL	route de Bordeaux SAINT LAURENT DES VIGNES	BERGERAC 24100	tel 05 53 22 14 14 fax 05 53 22 14 15
OUEST INJECTION	10 rue du Danemark	CARQUEFOU 44470	tel 02 40 30 04 77 fax 02 40 25 26 10
AGEN DIESEL	RN13 laspradines	BOE 44550	tel 05 53 96 28 70 fax 05 53 98 31 48
AD DHENIN CTA	7, rue du Pré Catelan	LA MADELEINE 59110	tel 03 20 12 88 99 fax 03 20 12 11 55
LE HELLO	bld Pierre Lefauchaux z.I. sud BP 7	LE MANS CEDEX 72025	tel 02 43 78 37 83 fax 02 43 78 37 84
ELECTRO DIESEL D'AUVERGNE	10. rue Pierre & Marie Curie	GERZAT 63360	tel 04 73 25 10 60 fax 04 73 25 85 20
LEBOURGEOIS	128 - 130, rue Marceau	LE HAVRE 76600	tel 02 35 24 66 90 fax 02 35 24 66 88
DELESTREZ	165, rue Dejean	AMIENS 80040	tel 03 22 97 67 74 fax 03 22 97 67 66
AD MONTAJAULT	33. avenue de la Loge ZA	MIGNE-AUXANCES 86440	tel 05 49 51 54 44 fax 05 49 51 69 60
AUTO COMPTOIR DE L'YONNE	7, rue Denis Papin	AUXERRE 89000	tel 03 86 94 89 88 fax 03 86 46 03 78
HYDRO D	Rue de la Garenne Z.I Saint Marcel	SAINT MARCEL 27950	Tel 02 32 64 32 10 Fax 02 32 64 32 19
BEAD - PUEYO	Rue du Lt Colonel Amilakvari ZAC de Montimaran	BEZIERS 34500	Tel 04 67 31 32 27 Fax 04 67 31 24 84
GOBILLOT - M. Gaspari	193 - 195, Rue Léon Blum BP 4092	VILLEURBANNE CEDEX 69615	Tel 04 72 11 43 88 Fax 04 78 53 75 12
INJECTION ELECTRICITE TACHER	Route du Bas de Branges BP 85 - Les Pies	BRANGES / LOUHANS CEDEX 71500	Tel 03 85 75 02 47 Fax 03 85 75 74 78
TACHY SERVICE ACY	11 rue du Moulin du Président BP129	AUXERRE CEDEX 89002	Tel 0386 94 89 88 Fax 03 86 46 03 78
DURAND SERVICE	11, Rue des Glairaux	SAINT EGREVE	Tel 04 76 75 33

	Z.I. Ile Brune	38120	85 Fax 04 76 75 68 57
LAURENT Père & Fils	42 bd Jules Janin	SAINT ETIENNE CEDEX 42029	Tel 04 77 49 48 87 Fax 04 77 49 48 91
ARQUES ELECTRO DIESEL	ZI du Lobel, BP 89	ARQUES (ST OMER) 62510	Tel 03 21 98 40 1 Fax 03 21 98 51 58
GENELEC	122, rue du temple B.P. 235	ARRAS CEDEX 62004	Tel 03 21 60 42 35 Fax 03 21 60 42 39
NIORT FRERES DISTRIBUTION	154 avenue du Mont Riboudet BP 422	ROUEN CEDEX 76021	Tel 02 35 98 04 44 Fax 02 35 98 01 99
DIESEL STATION	20, avenue Charles Isotier Z.I. n°3	SAINT-PIERRE DE LA REUNION 97410	Tel 02 62 35 30 43 Fax 02 62 35 32 09

### 2.2.2. Автомобиль, покрываемый гарантией Франции

При наличии подтекания масла через отверстие сапуна топливного насоса высокого давления : Заменить топливный насос высокого давления.

### 2.2.3. Автомобиль не во Франции

При наличии подтекания масла через отверстие сапуна топливного насоса высокого давления : Заменить топливный насос высокого давления.

## 2.3. Время проведения работы

*C5 (X7) И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DW10TED4 FAP*

Замена топливного насоса высокого давления (Автомобиль, покрываемый гарантией Франции) (Автомобиль не во Франции) :

- Оплачиваемое время : 1,10H
- Код операции : 9R10 RP00
- Код причины : 1708

Ремонт топливного насоса высокого давления в сети DELPHI (Автомобиль не покрывается гарантией Франции) :

- Оплачиваемое время : 1,10H
- Код операции : 9R10 RP00
- Код причины : 1708

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа