

ПРОВЕРКА : УРОВЕНЬ ДОБАВКИ В ТОПЛИВО

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При проведении любых работ с контуром подачи присадки надевайте защитные очки и перчатки, стойкие к воздействию углеводородов.

Проверка уровня присадки выполняется с помощью диагностического прибора при техническом обслуживании.

ПРИМЕЧАНИЕ : Добавьте требуемое количество в зависимости от величины (израсходованной присадки) прочитанной с помощью диагностического прибораностического прибора.

Заполнить бачок добавки .

ВНИМАНИЕ : Провести процедуру инициализации контура присадки в топливо ; С помощью диагностического прибора.