

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ U1205 (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ УСИЛИТЕЛЬ)**

<b>Электрический рулевой усилитель</b>	
Код ошибки	U1205
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка связи с датчиком угла поворота рулевого колеса : Соответствие
Описание диагностики	Возможность 1 - Скорость поворота рулевого колеса недействительна - Время передачи кода неисправности составляет 200 миллисекунд
	Возможность 2 - Абсолютное значение угла поворота рулевого колеса выше максимального порога - Время передачи кода неисправности составляет 200 миллисекунд
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Выключить и снова включить зажигание 2 раз
Аварийные режимы при наличии ошибки	Функция полуавтоматической помощи при парковке недействительна
	Принудительный возврат рулевого колеса отключен
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Жесткое рулевое управление
	Сильная отдача руля
	Неправильный возврат рулевого колеса
	Потеря полуавтоматической функции помощи при парковке
	Неверный возврат рулевого колеса в начальное положение
Подозрительные зоны	Сеть CAN
	Разъем
	Жгут электрических проводов