

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1435 00 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17C60	
Код ошибки	P1435 00
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Насос введения топливной присадки с мультиплексной связью : Неисправность в сети CAN или неисправность мультиплексного насоса подачи добавки в топливо
Описание диагностики	Ошибка системы ввода добавки для сажевого фильтра : Ошибка насоса подачи добавки к топливу Время передачи кода ошибки составляет 6 секунды
Условия активации диагностики	Работающий двигатель
Условия исчезновения кодов ошибок	Должны выполняться следующие условия - Движение с прогретым двигателем в течение 5 мин - Добавить 10 литров топлива
Аварийные режимы при наличии ошибки	Запрет запуска процесса регенерации сажевого фильтра, инициируемого при послепродажном обслуживании Отключение круиз-контроля Отключение ограничителя скорости автомобиля
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сигнализатор "SERVICE"
Основные возможные претензии клиентов	Отсутствие автоматической остановки двигателя Потеря мощности Проблема с запуском Невозможно активировать функцию круиз-контроля / ограничения скорости автомобиля Отключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля Необратимое отключение круиз-контроля Утечка жидкости/запах (дизельное топливо, масло и т. д.)
Подозрительные зоны	Форсунка впрыска присадки Насос для подачи добавки в дизельное топливо Гибкий карман резервуара с присадкой сажевого фильтра Уровень добавки в топливо