

		Technical Service Bulletin (TSB) VF7RC6FZC76712802			
РЕФЕРАНС ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	V3BW011CQ0	ДАТА	30/10/2014	ВЕРСИЯ	0
АВТОМОБИЛИ	C5 II				
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА	ИНФОРМАЦИЯ : НАЛИЧИЕ КОДА ИЛИ КОДОВ ОШИБОК U1205, P05D2 В КОМПЬЮТЕРЕ ПОДВЕСКИ				
ПРОИСХОЖДЕНИЕ	КАЛЬКУЛЯТОР ПОДВЕСКИ				

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

При считывании кодов ошибок в компьютере подвески

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Никакая.

2.1. Считывание кодов ошибок

Считать коды ошибок :

- При наличии одного или нескольких кодов ошибок U1205, P05D2 : Применить данную информацию
- При наличии других кодов ошибок : Не применять данную информацию

ВНИМАНИЕ : Эти коды ошибок не должны сопровождаться другими кодами неисправности

2.2. Проверка

При наличии кода или кодов ошибок U1205, P05D2 в компьютере подвески и/или кода ошибки U1205 в компьютере системы динамической стабилизации с включением сигнализатора на панели приборов : Не применять данную информацию ; Выполните работу по коду ошибки, имеющемуся в компьютере системы динамической стабилизации .

При наличии кода или кодов ошибок U1205, P05D2 только в компьютере подвески без включением сигнализатора на панели приборов : Работа соответствует техническому заданию ; Не заменять детали (Коды ошибок занесены в компьютер подвески во время сеанса диагностики).

2.3. Время проведения работы

По настоящей ноте счет не выставляется.

ПРИМЕЧАНИЕ : Направить отчет о неисправности (CRI) производителю для учета повторяющихся неисправностей после применения этой информации