

# Отчет о диагностике всей системы

The Report is created by **THINKCAR**

## Vehicle Information

SN:979860337323

Сделать:Citroen

Модель:C4 PICASSO (B78)

VIN:VF73D9HC8FJ620886

километраж:96437 Miles

Test Time:01/27/2024 13:18:00



## Inspection Result

BSI(интерфейс встроенной системы) 8 problems exist

1.U1F00 Событие неисправности не регистрируется в журнале ошибок  
Имеется

2.B180E ошибка - аутентификация пульта дистанционного управления 'свободные руки' отсутствует в считывающем устройстве прерывистый

3.U1802 ошибка информации о скорости автомобиля прерывистый

4.B1627 блок состояния заряда аккумуляторной батареи: ошибка датчика напряжения прерывистый

5.B175C Возможная неисправность контактора открытой двери водителя прерывистый

6.B1814 Отсутствие согласованности между сигналом провода от выключателя запуска двигателя и многократного сигнала от читателя электронного ключа прерывистый

7.B173A Ошибка состояния двери водителя для определения наличия водителя прерывистый

8.U1F43 Потеряна связь с блоком преднатяжителя и подушкой безопасности прерывистый

Система двигателя 2 problems exist

1.U1213 Сеть CAN межсистемная. Недействителен один из параметров в пакетном сообщении.

передаваемом блоком ABS/ESP  
прерывистый

2.P0500 Сеть CAN межсистемная. Ошибочная или отсутствующая информация о скорости  
прерывистый

Коммутационный блок двигателя 6 problems exist

1.U1F03 ошибка: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком  
Устраняемая ошибка

2.V1137 Неисправность правого ближнего света  
Устраняемая ошибка

3.V1138 Неисправность левого ближнего света  
Устраняемая ошибка

4.V1140 Неисправность левого противотуманного фонаря  
Устраняемая ошибка

5.V1623 Неисправность реле '+' после замка зажигания (+APC)  
Устраняемая ошибка

6.U1F00 Отсутствие записи в журнале ошибок  
Неустраняемая ошибка

Панель приборов 1 problems exist

1.V1003 Ошибка безопасного телекодирования  
Имеется

Модуль состояния зарядки аккумулятора 1 problems exist

1.V1627 блок состояния заряда аккумуляторной батареи: ошибка датчика напряжения. удаленный прерывистый

Электроусилитель рулевого управления 1 problems exist

1.U131D Ошибка отсутствие связи с калькулятором системы помощи при парковке. Не характеризуется  
Неустраняемая ошибка

The following systems are OK:

1.Подушка безопасности

2.Антиблокировочная тормозная система

3.Подрулевой коммутационный блок(Верхняя часть колонки)

4.Органы управления. встроенные в рулевое колесо (VCI)

5.Кондиционер

6. Датчик дождя и освещенности
7. Передняя мультиплексная панель
8. Помощь в парковке
9. Индикация или телематики
10. Считыватель электроключа
11. Электрический замок рулевого колеса
12. Коммутационный блок сигнализации
13. модуль системы защиты и распределения питания
14. Блок управления громкой связи
15. Насос системы топливных присадок. подключаемый к многоканальной сети
16. Модуль двери водителя
17. Стеклоочистители ветрового стекла
18. Устройство поддержания напряжения