



VERINS_MOTORISES Чтение ошибок
Expert/Общий тест/Блок управления электрическим приводом
крышки багажника/Чтение ошибок
Vehicle\B78\BCM\VERINS_MOTORISES\B78_VERINS_MOTORISES_Lecture_defaults.s :
1254_02

B1746 78 **Дефект синхронизации 2 газонаполненных упоров
крышки багажника с электроприводом (выполнить
инициализацию электропривода крышки багажника)**

Свойства

Состояние **Не постоянный**

Характеристика ошибки **-**

B1747 04 **Дефект инициализации крышки багажника с
электроприводом (потеря питания блока электропривода
крышки багажника или несоответствующее положение
крышки багажника с электроприводом)**

Свойства

Состояние **Постоянная**

Характеристика ошибки **-**

B1751 15 **Дефект сигнала датчика положения правого
газонаполненного упора крышки багажника с
электроприводом**

Свойства

Состояние **Постоянная**

Характеристика ошибки **Короткое замыкание с "плюсом" или
разомкнутая цепь**

[Помощь](#)