

		Technical Service Bulletin (TSB) VF7UDRHE8AJ726541			
		ДАТА	11/01/2016	ВЕРСИЯ	3
РЕФЕРАНС ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	D2AW010DQ0	АНнулирует и заменяет документ от 05/12/2014			
АВТОМОБИЛИ	C4 PICASSO И ЛАМПА РАЗРЯДА				
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА	МИГАЕТ ВИЗУАЛЬНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР БЛИЖНЕГО СВЕТА - ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ ОШИБОК B1102, B1131				
ПРОИСХОЖДЕНИЕ	ДЕФЕКТНЫЙ РАЗЪЕМ				

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Периодическое или постоянное

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Проверка разъема фары .

Проверка питания фары .

Замена неисправной передней фары (при необходимости).

2.1. Необходимые детали

1 Язычок (Размер 0,63 мм) (реф. 6542 ZX).

1 Язычок (Размер 1,5 мм) (реф. 6541 G1).

1 Язычок (Размер 2,8 мм) (реф. 6541 G2).

1 Передняя фара (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля) (при необходимости).

1 Держатель защелки (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля) (при необходимости).

1 Язычок (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля) (при необходимости).

2.2. Считывание кодов ошибок

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Диагностика должна проводиться обязательно с использованием диагностического прибора в режиме соединения с Интернетом с обязательной идентификацией техника, допущенного к применению методов по рекомендациям прибора : Выбрать меню "Поиск неисправности". Выполнить "чтение кодов ошибок". В конце Общего теста дождаться запуска приложения диагностики (главная страница с выбором методов по разделам). Выйти из сеанса диагностики, возвратившись на главную страницу. Подтвердите сообщение "Желаете ли вы выйти из текущего сеанса?"

Выполнить считывание кодов неисправности в блоке BSI :

- При наличии одного или нескольких кодов ошибок B1102, B1131 : Применять этот документ
- При наличии других кодов ошибок : Не применять этот документ

ВНИМАНИЕ : Данные коды ошибок не должны сопровождаться другими кодами ошибок

2.3. Контроль

2.3.1. Проверка 1

Проверить блокировку и люфт 10-канального черного разъема неисправной фары :

- Если блокировка 10-канального черного разъема неисправной фары не соответствует норме : Выполнить работу 1
- Если блокировка 10-канального черного разъема неисправной фары соответствует норме : Выполнить проверку 2

2.3.2. Проверка 2

Проверить блокировку и отсутствие люфта клепп в 10-канальном черном разъеме неисправной фары ; С помощью полосок , поставляемых службой запасных частей :

- При наличии аномалий : Выполнить работу 2
- При отсутствии аномалий : Выполнить проверку 3

2.3.3. Проверка 3

ВНИМАНИЕ : Использовать лампу H4 для выполнения проверок

Проверить напряжение питания на клемме 8 и "массах" 1, 7 и 10 10-канального черного разъема неисправной фары

- При отсутствии аномалий : Выполнить работу 3
- При наличии аномалий : Не применять этот документ ; Выполнить более глубокий поиск неисправности

2.4. Работа

2.4.1. Работа 1

Заменить держатель фиксаторов .

2.4.2. Работа 2

Заменить дефектную защелку .

2.4.3. Работа 3

[Заменить только неисправную фару.](#)

2.5. Время проведения работы

Проверка 1 + Работа 1 :

- Оплачиваемое время : 1,00H
- Код операции : 9R09 RP00

Проверка 1 + Проверка 2 + Работа 2 :

- Оплачиваемое время : 1,20H
- Код операции : 9R11 RP00

Проверка 1 + Проверка 2 + Проверка 3 + Работа 3 :

- Оплачиваемое время : 2,10H
- Код операции : 9R20 RP00

ПРИМЕЧАНИЕ : Направлять отчет о неисправности (CRI) в случае повторения неисправности после применения данного документа