


ТАБЛИЦА : КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - КОМПЬЮТЕР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (СОДЕРЖАНИЕ)

Коды неисправности	Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания
C119B	Нарушение работы цепи датчика перемещения : Не характеризуется
C119C	Датчик перемещения : область функционирования / мощность : Не характеризуется
C1310	Ошибка: сигнал датчика рысканья : Внутренняя ошибка датчика
C1311	Ошибка: сигнал датчика рысканья : Взаимосвязь
C1502	Ошибка сигнала датчика уклона (Внутренняя ошибка компьютера) : Короткое замыкание на плюсе или короткое замыкание на массу или открытая цепь
C1503	Ошибка сигнала датчика уклона (Внутренняя ошибка компьютера) : Полученное значение неправильное
C1510	Неисправность шины CAN и выявление разомкнутой цепи : Не характеризуется
C154E ⓘ	Предупреждение по числу включений электрического стояночного тормоза : Не характеризуется
C1550 ⓘ	Неисправность троса стояночного тормоза : Не характеризуется
C154F	Ошибка: чрезмерное использование кнопки включения : Не характеризуется
C1551 ⓘ	Неисправность датчика усилия : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс
C1552 ⓘ	Неисправность датчика усилия : Взаимосвязь
C1553 ⓘ	Неисправность датчика температуры электропривода : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс
C1554 ⓘ	Неисправность датчика температуры электропривода : Взаимосвязь
C1555 ⓘ	Ошибка команды включения/выключения стояночного тормоза с электроуправлением : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс
C1556 ⓘ	Неисправность управления электродвигателем : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс
C1559 ⓘ	Блокировка системы : Электропривод, тросы или суппорты
C155A ⓘ	Электрический стояночный тормоз не откалиброван : Алгоритм "ход-усилие"
C155E ⓘ	Неисправность: обнаружено механическое отпирание стояночного тормоза с электроуправлением : Не характеризуется
C155B	Ошибка сигнала датчика уклона (Внутренняя ошибка компьютера) : Номинал
C155C	Ошибка управления включением/выключением Электрического стояночного тормоза : Механическая блокировка
C155D	Ошибка телекодирования (Неправильная конфигурация) : Не характеризуется
C155F ⓘ	Ошибка требования, посылаемого компьютером динамической стабилизации (ESP) : Не характеризуется
C1622 ⓘ	Ошибка несоответствия обработки запроса включения электропривода от стояночного тормоза с электроуправлением : Не характеризуется
C1627	Датчик усилия : Калибровка Поставщика не выполнена : Полученное значение неправильное
P0562 ⓘ	Неисправность: слишком низкое напряжение питания блока управления : Не характеризуется
P0563 ⓘ	Неисправность: слишком высокое напряжение питания блока управления : Не характеризуется
P0602 ⓘ	Ошибка телекодирования блока управления : Не характеризуется
P0603 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0604 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0605 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0606 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P1613	Ошибка телекодировки (конфигурация не выполнена): не характеризуется
U1000 ⓘ	Неисправность: нет сигнала от блока управления стояночного тормоза с электроуправлением : Не характеризуется
U1003 ⓘ	Общая неисправность сети CAN : Не характеризуется
U1108 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Отсутствие сигнала
U1109	Неисправность: отсутствие связи с автоматической коробкой передач : Калькулятор автоматической коробки передач отсутствует
U1113 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления системы динамической стабилизации (ESP) : Отсутствие сигнала
U1118 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Отсутствие сигнала
U1208 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателем : Полученное значение неправильное
U1209	Неисправность: отсутствие связи с автоматической коробкой передач : Полученные данные неверны
U1213 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления системы динамической стабилизации (ESP) : Полученное значение неправильное
U1218	Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Полученное значение неправильное
U1308	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Компьютер управления двигателем отсутствует.
U1309	Неисправность: отсутствие связи с автоматической коробкой передач : Калькулятор автоматической коробки передач отсутствует
U1313 ⓘ	Ошибка приема сообщения о основной активации интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Не характеризуется
U1318	Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : BSI "отсутствует"
U2000 ⓘ	Ошибка приема сообщения о основной активации интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Непригодные данные
U2002 ⓘ	Ошибка режима активации по команде с дистанционного пульта : Короткое замыкание на массу
U2003 ⓘ	Несоответствие главного пробуждения сети : Не характеризуется

U2219 	Ошибка передачи сообщения частичной активации блоком стояночного тормоза с электроуправлением : Взаимосвязь
U2118	Ошибка сообщения "частичного пробуждения", включаемого дистанционно (RCD) : Плохой прием сообщения
U2219	Ошибка передачи сообщения частичной активации блоком стояночного тормоза с электроуправлением : Взаимосвязь