

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0192 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH**СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код неисправности	P0192
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал давления топлива : Короткое замыкание на «массу»
Описание диагностики	Ошибка появляется при напряжении сигнала давления топлива ниже минимального порогового значения 0.2 В в течение 40 миллисекунд или 2 оборотов коленвала
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Включение зажигания
Аварийные режимы при наличии неисправности	Остановка двигателя
	Запрет на регистрацию ошибок, связанных с давлением в топливной рампе
	Режим ограничения давления в топливной рампе
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Двигатель работает с рывками, глохнет
	Недостаточная мощность
	Проблемы запуска двигателя
Подозрительные зоны	Жгут проводов
	Принадлежность контактов
	Датчик давления в топливной рампе
	Утечка топлива в топливном контуре высокого давления
	Компьютер управления двигателем