

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1446 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ)

MOUNTING SIEMENS И ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTEd4 ИЛИ MOUNTING BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TEd4 С FAP ИЛИ MOUNTING SIEMENS И ТУРБОДИЗЕЛЬ DW10BTEd4 БЕЗ ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ИЛИ MOUNTING SIEMENS И ТУРБОДИЗЕЛЬ DW10BTEd4 БЕЗ ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ИЛИ MOUNTING BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГ. С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TEd4 БЕЗ FAP

MOUNTING BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГ. С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TEd4 БЕЗ FAP ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TEd4 С FAP

Компьютер управления работой двигателя BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P1446
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Система добавления присадки сажевого фильтра : В бачке остается недостаточное количество присадки
Приоритет обработки	1
Описание диагностики	Минимальный уровень присадки в бачке
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Включение зажигания
Аварийные режимы при наличии неисправности	Отправка сообщения "достигнут минимальный уровень присадки в бачке" по сети CAN P108
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом)	-
Подозрительные зоны	Насос введения присадки

MOUNTING SIEMENS И ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTEd4 ИЛИ MOUNTING SIEMENS И ТУРБОДИЗЕЛЬ DW10BTEd4 БЕЗ ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Компьютер управления работой двигателя SIEMENS SID803	
Код ошибки	P1446
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Система добавления присадки сажевого фильтра : В бачке остается недостаточное количество присадки
Приоритет обработки	1
Описание диагностики	В бачке остается недостаточное количество присадки : В течение 10 секунд (Количество, меньшее 400 см3)
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Включение зажигания
Аварийные режимы при наличии неисправности	Без объекта
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	НЕТ
Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом)	-
Подозрительные зоны	Насос введения присадки