

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0569 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГ. С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 БЕЗ FAP ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P0569
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Круиз-контроль автомобиля : Связь между заданной и действительной скоростью автомобиля
Описание диагностики	Существует различие между действительной и требуемой скоростью автомобиля
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	Прерывание круиз-контроля автомобиля
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Прерывание круиз-контроля автомобиля
	Выключение системы ограничения скорости автомобиля
Подозрительные зоны	Встроенный системный интерфейс
	Компьютер управления двигателем