

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1162 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH

СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P1162
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал регистрации положения клапана EGR : Клапан залип на ходу
Описание диагностики	Цепь разомкнута в течение 1 секунды
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	Отключение всех исполнительных элементов заслонки EGR главного дозатора воздуха ; Клапан EGR ; Перепускная заслонка (На всех режимах работы)
	Окончательное отключение круиз-контроля
	Запрет работы круиз-контроля
	Уменьшение интервала между 2 последовательными регенерациями в случае неисправности EGR
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Повышенная дымность отработавших газов
	Недостаток мощности
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Электрический жгут
	Электрическое соединение
	Клапан EGR
	Сажевый фильтр