

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1447 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH**СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P1447
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал датчика дифференциального давления в системе выпуска (Сажевый фильтр : Сажевый фильтр засорен
Описание диагностики	Сажевый фильтр засорен
	Возможность 1 Разница давлений фильтра твердых частиц превышает в течение 7 с 500 мбар при объемном расходе на клеммах фильтра твердых частиц в 200 000 л/ч
	Возможность 2 Разница давлений фильтра твердых частиц превышает в течение 7 с 800 мбар при объемном расходе на клеммах фильтра твердых частиц в 600 000 л/ч
	Возможность 3 Разница давлений фильтра твердых частиц превышает в течение 7 с 700 мбар при объемном расходе на клеммах фильтра твердых частиц в 1 000 000 л/ч
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии неисправности : Компьютер	Запрет диагностики и правдоподобие показаний расходомера
	Отключение функции "подогреватель выпускной системы"
	Ограничение крутящего момента двигателя
	Окончательное отключение круиз-контроля
	Запрет/отключение принудительной регенерации сажевого фильтра с использованием приспособления для послепродажного обслуживания (неверный крутящий момент)
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Двигатель работает с рывками, глохнет
	Недостаток мощности
	Шум
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Пневматический дозатор байпасирования
	Охладитель воздуха турбонаддува (Недостаточная работа клапана)
	Сажевый фильтр засорен
	Датчик дифференциального давления сажевого фильтра
	Жгут электрических проводов
	Разъем
	Верхний датчик температуры сажевого фильтра
	Гибкий резервуар дл топливной присадки (Недостаточно топливной присадки)
	Насос введения присадки (Недостаточно топливной присадки)
Обратный клапан (Недостаточно топливной присадки)	