

## Отчет о регулировке автомобиля

№ заказа: 01988      Мастер: Администратор  
 Дата приема обслуживания: с 19.06.2013 18:18:06 по 19.06.2013 18:27:49  
 Клиент: КОКИН  
 Модель: Europa : Citroen : C4 : B7 : 2010- : исключая Van, Rough Road  
 Номер: M112UE71  
 Пробег: 5483

Наименование параметра	База данных		Измерение			
	мин	макс		Начальное		Конечное
<b>Передняя подвеска</b>						
Развал левый	-0°42'	+0°18'	✓	-0°12'	✓	-0°14'
Развал правый	-0°54'	+0°06'	✗	+0°08'	✓	+0°05'
Развал разница	-0°28'	+0°28'	✓	+0°21'	✓	+0°19'
Прод. накл. шкв. левый	+4°42'	+5°42'	✗	+4°14'	✗	+4°12'
Прод. накл. шкв. правый	+4°42'	+5°42'	✗	+3°10'	✗	+3°11'
Прод. накл. шкв. разница	-0°20'	+0°20'	✗	-1°03'	✗	-1°01'
Схождение левое	-0°15'	-0°06'	✗	+0°15'	✓	-0°09'
Схождение правое	-0°15'	-0°06'	✗	+0°12'	✓	-0°10'
Схождение общее	-0°30'	-0°12'	✗	+0°27'	✓	-0°19'
Попер. накл. шкв. левый	+12°24'	+13°24'	✗	+12°17'	✗	+12°15'
Попер. накл. шкв. правый	+12°36'	+13°36'	✗	+14°35'	✗	+14°33'
Попер. накл. шкв. разница				+2°18'		+2°18'
Смещение моста				-0°12'		-0°11'
<b>Задняя подвеска</b>						
Развал левый	-2°12'	-1°12'	✓	-1°49'	✓	-1°48'
Развал правый	-2°12'	-1°12'	✓	-1°33'	✓	-1°33'
Развал разница	-0°20'	+0°20'	✓	+0°16'	✓	+0°14'
Схождение левое	+0°23'	+0°32'	✗	-0°18'	✗	-0°19'
Схождение правое	+0°23'	+0°32'	✗	+0°18'	✗	+0°18'
Схождение общее	+0°47'	+1°05'	✗	-0°01'	✗	-0°01'
Угол движения	-0°10'	+0°10'	✗	-0°18'	✗	-0°18'
Смещение моста				-0°02'		-0°02'
Отклонение геом. оси				-0°16'		-0°16'

### ВНИМАНИЕ!

В результате эксплуатации автомобиля с неотрегулированными углами установки колес возникает неравномерный износ шин. Как следствие после регулировки возможно возникновение бокового увода автомобиля. При наличии подобного остаточного явления просим Вас заехать в автосервис в течение 3-х дней после регулировки в смену, производившую работу.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!