

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P3012*****MOUNTING BOSCH И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6 ИЛИ MOUNTING BOSCH И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6DT******MOUNTING BOSCH И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6***

<b>Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4</b>	
Код неисправности	P3012
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Пружина заслонки не работает
Приоритет обработки	-
Описание диагностики	Дроссельная заслонка не возвращается в положение покоя "аварийного режима" после открытия во время проверки возвратной пружины Дроссельная заслонка не может закрыться с позиции покоя (аварийный режим) во время проверки возвратной пружины
Условия активации диагностики	Проверена, если проверка пружины закрытия и полное обучение были уже выполнены
Условия исчезновения кодов неисправности	-
Аварийные режимы при наличии неисправности	Требование положения "аварийного режима" (положение покоя)
	Ограничение частоты вращения двигателя
	Прекращение впрыска топлива, если режим двигателя выше порогового значения
	Отключение круиз-контроля
	Отключение функции "easy-move" (стояночный тормоз с электроуправлением)
	Прерывание впрыска топлива выполняется, если эффективное наполнение цилиндров воздухом превышает требуемое наполнение
	Отключение : Избыточное питание
	Отключение устройства сдвига фаз распредвала впускных клапанов
	Увеличение требуемого режима холостого хода до 900 мин-1 при включении сцепления или в положении нейтрали
	Требуемая температура двигателя понижена до 80.3°C
	В случае коробки передач с регулированием режима (автоматическая или автоматизированная коробка передач) происходит ограничение момента, передаваемого на коробку передач
	Выключение кондиционера
	Возможность включения дополнительного вентилятора в моторном отсеке
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сервисное обслуживание
Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом)	Проблема с запуском
	Ненормальность холостого хода
	Недостаток мощности
	Перебои двигателя (провалы)
Подозрительные зоны	Заслонка : Неисправная или заблокированная пружина

***MOUNTING BOSCH И ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EP6DT***

<b>Компьютер управления двигателем BOSCH MED17.4</b>	
Код неисправности	P3012
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Пружина заслонки не работает
Приоритет обработки	-
Описание диагностики	Дроссельная заслонка не возвращается в положение покоя "аварийного режима" после открытия во время проверки возвратной пружины
Условия активации диагностики	Проверена, если проверка пружины закрытия и полное обучение были уже выполнены
Условия исчезновения кодов неисправности	-
Аварийные режимы при наличии неисправности	Требование положения "аварийного режима" (положение покоя)
	Ограничение частоты вращения двигателя
	Прекращение впрыска топлива, если режим двигателя выше порогового значения
	Отключение круиз-контроля
	Отключение функции "easy-move" (стояночный тормоз с электроуправлением)
	Отключение : Избыточное питание
	Отключение устройства сдвига фаз распредвала впускных клапанов
	Увеличение требуемого режима холостого хода до 900 мин-1 при включении сцепления или в положении нейтрали
	Требуемая температура двигателя понижена до 80.3°C
	В случае коробки передач с регулированием режима (автоматическая или автоматизированная коробка передач) происходит ограничение момента, передаваемого на коробку передач
	Выключение кондиционера
	Возможность включения дополнительного вентилятора в моторном отсеке
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сервисное обслуживание
Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом)	Проблема с запуском
	Ненормальность холостого хода
	Недостаток мощности
	Перебои двигателя (провалы)
Подозрительные зоны	Заслонка : Неисправная или заблокированная пружина