

№ операции	Код операции	Описание работ	Кол-во нормо-часов	Стоимость нормо-часа	Сумма
1	05856000	Диагностика пневмоподвески	0,5	1 000,00	500,00
2	N12.020	Диагностика эл. оборудования	1,0	1 000,00	1 000,00
3	23830910	Замена масла в ДВС	0,4	1 000,00	400,00
4	55770210	Защита картера двигателя (Снять и установить)	0,4	1 000,00	400,00
5	4420A12	Проверка уровня масла в АКПП	0,7	1 000,00	700,00

Итого по выполненным работам:  
 Без налога (НДС) **3 000,00**

#### Запасные части и материалы

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед. Изм.	Цена	Сумма
1	1109CL	Фильтр масляный EW, DW12, PUMA	1,0	ШТ.	701,96	701,96
2		Total Quartz 9000 5W40 масло синт 208L	5,0	Л.	390,00	1 950,00
3		Esso/Mobil ATF LT 71141 масло трансмиссионное в АКПП (20л.)	1,0	Л.	460,00	460,00

Итого по использованным з/ч. и материалам: **3 111,96**  
 Без налога (НДС)  
**Всего к оплате: 6 111,96**  
 Без налога (НДС)

#### Рекомендации клиенту:

Требуется замена: задние пневмо-элементы (2 стороны), после диагностика пневмо-компрессора (подозрение на дефект) блок управления эл. вентилятора СОД, очистка радиаторов СОД и А/С, разброс давления в АКПП, пыльники молдинга крышки багажника, после замены пневмо-элементов, рекомендуется диагностика ЭСТ (ручник), передние тормозные диски и передние тормозные колодки, сайлент-блоки передних нижних рычагов (4 шт.) (2 стороны), после чего регулировка углов установки колес, ремень генератора /у АКПП (течь масла между ДВС и АКПП) (возможно сальник коленвала задний, сальник насоса акпп) (устранение течи АКПП). Эксплуатация автомобиля не рекомендуется!!! Своевременное прохождение Т.О. Следи

**АВТОЭКСПЕРТ.ПРО** | ПРОВЕРЕННЫЕ А/М С ПРОБЕГОМ | ГАРАНТИЯ ДО 2-Х ЛЕТ | **3-330-330 AUTO-EXPERT.PRO**  
 БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ НА ПРОДАЖУ

Исполнитель: syromyatnikov.k

Благодарим за визит к нам. Будем рады Вам помочь ежедневно с 9.00 до 21.00.

Дата: 02.07.2014 — Документ: Акт № СС4181103

Страница

1