

Пользователь:  
Автомобиль : C5 /C5 (X7)  
Номер VIN: VF7RD4HLADL503458

Дата печати : 26 Октябрь 2014 г. 12:35:40  
Начало сеанса работы с автомобилем : 26/10/2014 - 12:32  
Версия диагностического прибора : 07.49



**EDC17CP42 Чтение неисправностей**  
Expert /Глобальный тест /Узел 2 /Чтение неисправностей  
Vehicle \X7\INJ\EDC17CP42\X7\_EDC17CP42\_Lecture\_defaults.s : 1254\_02

**P2265 Ошибка датчика наличия воды в топливе**

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Статус	Промежуточный
Характеристика ошибки. Короткое замыкание с "плюсом" или разомкнутая цепь	

Перечень используемых переменных		
Пробег	039117	Км
Режим работы двигателя	0000	об/мин
Температура охлаждающей жидкости	051	*1 C
Скорость автомобиля	000	Км/ч
Информация датчика наличия воды в топливе	Отсутствие воды в дизельном топливе	
Напряжение датчика температуры топлива	8	мВ
Температура топлива	38	*1 C
Положение педали акселератора	080	%
Информация об уровне топлива	Достаточно	

Помощь