

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0141 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

| Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4EVO | |
|--|--|
| Код ошибки | P0141 |
| Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на выходе : Обрыв цепи |
| Описание диагностики | Разрыв с силовой цепи подогрева переднего кислородного датчика (В течение, по меньшей мере, 0,5 с) |
| Условия активации диагностики | Общая активизация |
| | Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 9 до 17,9 В |
| | Двигатель запущен |
| | Работающий двигатель ; Реле мощности замкнуто(В течение 2 секунд) |
| | Выходной зажим проходит через верхний и нижний режим |
| Условия исчезновения кодов неисправности | Точка росы пройдена (В течение 10 секунд) |
| | Отсутствие неисправностей (P0038, P0037, P0141) в течение 1 с |
| Аварийные режимы при наличии неисправности | кислородный датчик на выходе : Отсутствует |
| | Отключение регулирования состава смеси (Размыкание контура) |
| | Отсутствие продувки катализатора |
| Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений | Световой сигнализатор MIL |
| Основные возможные претензии клиентов | Выброс вредных веществ в атмосферу превышает норму |
| Подозрительные зоны | кислородный датчик на выходе |
| | Электрический жгут |