


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты  .

1. Оборудование

Приспособление	Референс	Назначение
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отключите аккумуляторную батарею  .




Рисунок : C5FG1E7D

Открепите датчик солнечного освещения (1) (В "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Освободить : Датчик солнечного освещения (1).




Рисунок : C5FG1E8D

ПРИМЕЧАНИЕ : Удерживать электрический жгут на приборной панели ; С помощью клейкой ленты.

Отъединить разъем (в "b") датчика солнечного освещения (1).

Снять датчик солнечного освещения (1).

3. Установка на место

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование электрооборудования.