

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1351 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P1351
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Цепь реле предварительного подогрева : Связь ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается
Описание диагностики	Информация блока предварительного подогрева показывает, что реле разомкнуто, в то время как компьютер командует замкнуть реле в течение 2 с
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Недостаток мощности
	Шум
	Рывки/остановка двигателя
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Свечи предпускового подогрева
	Электрический жгут
	Реле предпускового-последующего подогрева