

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0401 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P0401
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Неисправность системы впуска воздуха : Измеренное количество воздуха больше предписанного значения
Описание диагностики	Расхождение в течение 10 секунд между требованием расхода воздуха и измеренным значением расхода
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода - Частота вращения двигателя 750 - 2750 об/мин
Условия исчезновения кодов неисправности	Движение в течение 5 минут на режиме 3000 мин-1
Аварийные режимы при наличии неисправности	Запрет диагностики соответствия расходомера
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Шум
	Немного большее потребление дизельного топлива
	Недостаток мощности
Подозрительные зоны	Электрический клапан рециркуляции выхлопного газа
	Дозатор воздуха
	Расходомер воздуха
	Утечка воздуха после компрессора
	Неправильная информация от расходомера
	Проблема вакуумной системы
	Блокировка регулировки рабочего объема турбокомпрессора в положении максимального турбонаддува
	Датчик давления наддувочного воздуха
Засорение контура рециркуляции отработавших газов	