

ПРОГРАММИРОВАНИЕ : УСИЛИТЕЛЬ АУДИОСИСТЕМЫ

1. Касается автомобиля

CITROËN C5 (X7).

С помощью диагностического CD № 41.


2. Содержание

Меры предосторожности  .

Предварительные операции  .

Программирование  .

Загрузка программного обеспечения из Интернета  .

Кодировочные таблицы : Усилитель аудиосистемы - **Конфигурация**  .

3. Меры предосторожности

Кодировка является важной операцией, непосредственно влияющей на нормальную работу автомобиля.

Некорректное программирование может повлиять на :

- Безопасность (Отключение устройств, обеспечивающих защиту автомобиля)
- Общее функционирование систем автомобиля (полный отказ систем автомобиля или частичная потеря ими работоспособности)
- Диагностику автомобиля (Появление кодов дефектов, которые могут быть результатом ошибки методик приборной диагностики и могут привести к необоснованной замене деталей)

Перед каждой попыткой пуска двигателя :

- Убедитесь, что стояночный тормоз активирован
- При наличии автоматической коробки передач, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении "P" (Парковка)
- При наличии механической коробки передач, убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении

4. Предварительные операции

Перед началом работ :

- Установить связь с компьютером ; При помощи диагностического прибора
- Распечатать экраны диагностического прибора, указывающие значения параметров программирования, или указать эти значения вручную

5. Программирование

При программировании компьютера :

- Установить связь с компьютером
- Выполнить программирование через Интернет
- Проверьте телезагрузку

При загрузке данных в компьютер :

- Установить связь с компьютером
- Выполните телезагрузку

- Выполнить программирование через Интернет
- Проверьте телезагрузку
- Выполните операции по "обучению" (При необходимости)

При замене компьютера :

- Установите новый компьютер
- Установить связь с компьютером
- Выполнить программирование через Интернет
- Проверьте телезагрузку
- Выполните операции по "обучению" (При необходимости)

6. Загрузка программного обеспечения из Интернета

Выполнить программирование через Интернет.

ВНИМАНИЕ : Если программирование через Интернет не работает (наличие сообщения на дисплее приспособления, с кодом ошибки, соответствующим фазе "бесполезно начинать операцию сначала"), выполните программирование вручную (см. таблицы программирования).

7. Кодировочные таблицы : Усилитель аудиосистемы - Конфигурация

Конфигурация		
Параметры программирования	Значения для программирования	Комментарии
Система помощи при парковке	ОТСУТСТВУЕТ	(1)
	Имеется	
Тип аудиосистемы	Автомобильная магнитола RD4	Проверить наличие в автомобиле аудиосистемы RD4
	Телекоммуникационный блок RT3	Проверить наличие в автомобиле блока телекоммуникационной системы RT3 (Передняя панель, оснащенная клавишей SOS и центральными закругленными кнопками)
	Телекоммуникационный блок RT4	Проверить наличие в автомобиле блока телекоммуникационной системы RT4 (Передняя панель, оснащенная клавишей SOS и центральными прямоугольными клавишами)
	Телекоммуникационный блок RNEG	Проверить наличие в автомобиле блока телекоммуникационной системы RNEG (Передняя панель, оснащенная гнездом для карты SD)
	Автомобильная магнитола RD5	Значение не программировать
	Телекоммуникационный блок RT5	Значение не программировать
	Телекоммуникационный блок NG4	Проверить наличие в автомобиле блока телекоммуникационной системы NG4
Регулировка уровня громкости в зависимости от скорости автомобиля	Выключено	(2)
Закон коррекции громкости звука	Закон : № 1	(2)
(1) Программировать : В зависимости от варианта комплектации(2) Программирование другого значения запрещено		