

диагностика

CITROEN C5

SAC_TEMIC

калькулятор SAC_TEMIC
Подтвердите команду продолжения



диагностика

CITROEN C5

SAC_TEMIC

идентификация

калькулятор

Номер PSA	00.000.000.00
Дополнительный номер	96.484.031.80
Поставщик	TEMIC
Версия программного обеспечения	00.31
Тип измерений	00.00
Версия диагностического оборудования	49
Контроль в системе послепродажного обслуживания	Контроль выполнен
Контроль на заводе	Контроль выполнен
Контроль поставщика	Контроль выполнен
Количество операций послепродажного обслуживания	255



Внесение в память ●1 ●2 ●3 ●4 ●5

диагностика

CITROEN C5

SAC_TEMIC

идентификация

боковые подушки безопасности

Каталожный номер PSA передних верхних боковых подушек безопасности	96.514.655.80
Поставщик подушек безопасности	TEMIC
Уникальный номер передней левой верхней подушки	0D.330.5C4
Уникальный номер передней правой верхней подушки	0D.330.CFF
Физическая версия передней левой верхней подушки	50
Физическая версия передней правой верхней подушки	50
Версия программного обеспечения передней левой верхней подушки	166
Версия программного обеспечения передней правой верхней подушки	166



Внесение в память ●1 ●2 ●3 ●4 ●5

диагностика	CITROEN C5	SAC_TEMIC	ошибки
Неустраняемая ошибка Воспламенитель правой боковой подушки безопасности "шторка" Открытая цепь			Код ошибки P180A
Устранимая ошибка Передний правый спутник Не определено			Код ошибки P2211
Устранимая ошибка Задний правый спутник Не определено			Код ошибки P2210
Неустраняемая ошибка Воспламенитель подушки безопасности водителя уровень 1 Открытая цепь			Код ошибки P1801
Подтвердите ошибку для того, чтобы получить доступ к ее характеристикам			
F2 V, Ω		F5 	F6 ?








Неустраняемая ошибка
Воспламенитель передней левой боковой подушки
безопасности Открытая цепь

Код ошибки

P1807



F8



F12

Подтвердите ошибку для того, чтобы получить доступ к ее характеристикам

F2 V, Ω

F5



F6

?