


автомобиль : 508	номер VIN: VF38EBHZTGL014714 / OPR : 14374		
область	силовой агрегат	функция	охлаждение двигателя
составные части	1522 компьютер управления 2-скоростным электровентилятором		

null



собственность PSA Peugeot Citroen

15/06/2020

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем /
1510	null	электровентилятор системы охлаждения /
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электровентилятором
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке